

M 6


Montageanleitung

Assembly Instruction





IMS CONNECTOR SYSTEMS

HF-Steckverbinder
RF Connectors


Hülse
Ferrule




Buchsengehäuse
Connector housing



löten
solder




crimpen
crimp



Hülse gecrimpt
crimped ferrule

löten
solder



Hülse gelötet
soldered ferrule